Aufbau- und Anschlussplan Sicherheitsbarriere und 4 - 20 mA Transmitter

Anschluss der Sonde an einer Steuerung



Wika Transmitter IL - 10

Braun + (an Ex Barriere 3)
Grün - (an Ex Barriere 4)

Grau mit Schutzleiter verbinden