

### **Sportböden mit Evercare®-Oberflächenvergütung**

#### **Premium Sport - Affinity Sport**

Die o. g. Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit der Evercare®- Oberflächenvergütung ausgerüstet.

Diese Evercare®-Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- Schutz des Belages über die gesamte Lebensdauer
- Keine Einpflege notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung

#### **BAUSCHLUSSREINIGUNG**

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine, einem roten Pad und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflege-mittel

#### **ERSTEINPFLEGE**

Eine zusätzliche Einpflege mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist nicht erforderlich.

#### **UNTERHALTSREINIGUNG**

Tägliches Entfernen von losem aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen. Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel unter Zuhilfenahme eines roten Pads notwendig

#### **ZWISCHENREINIGUNG**

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel; Alkoholreiniger und maximal rotem Pad durchgeführt werden.

#### **GRUNDREINIGUNG**

Periodische intensive Reinigung ist im Allgemeinen ausreichend.

### SPORTBÖDEN mit EVERCARE Oberflächenvergütung

#### VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken, sowie Fitnessgeräten und schweren Gegenständen sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden. Hierdurch werden unschöne dauerhafte Abdrücke und Beschädigungen vermieden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schoner zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDE™“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., [www.magiglide-shop.de](http://www.magiglide-shop.de) oder „Floorcare-Schongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH [www.vs-moebel.de](http://www.vs-moebel.de). Alle Schoner sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

#### ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittelbeständige Einpflegemittel zu verwenden.
- Die Verwendung von Wischpflegemitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene- und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die

## SPORTBÖDEN mit EVERCARE Oberflächenvergütung

Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.

- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.

### ENTFERNUNG VON SCHUHSPUREN

Sportschuhe hinterlassen auf Bodenbelägen Spuren in Form von Verstrichungen, die eine periodische Reinigung mit speziellen Gummispuren- bzw. Harzspuren-Entferner notwendig machen (Mittel siehe separate Tabelle).

Eine derartige Reinigung ermöglicht die Entfernung der klebrigen, auf der Oberfläche verbliebenen Spuren, ohne diese anzugreifen.

### EMPFOHLENE REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR HARZ- UND GUMMISPUREN

HERSTELLER	GUMMISPUREN-REINIGER	HARZSPUREN-REINIGER
Buzil, Memmingen 08331 930-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IR 42</li> <li>▪ Indumaster Forte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IR 42</li> <li>▪ Indumaster Forte</li> </ul>
Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Floortop</li> <li>▪ Tempolino Ultra</li> <li>▪ Schirocco Clean</li> <li>▪ Clean-Star</li> <li>▪ Puromat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Floortop</li> <li>▪ Tempolino Ultra</li> <li>▪ Schirocco Clean</li> <li>▪ Clean-Star</li> <li>▪ Puromat</li> </ul>
Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elatex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elatex</li> </ul>
Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neomat BMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neomat BMR</li> </ul>

### SPORTBÖDEN mit EVERCARE Oberflächenvergütung

HERSTELLER	GUMMISPUREN-REINIGER	HARZSPUREN-REINIGER
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Meckenheim 02225 9446-0	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ RZ Boden-Fleckenlöser</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ RZ Boden-Fleckenlöser</li></ul>
Tana Chemie GmbH Mainz 06131 964 0	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ FLA 710S</li><li>▪ Linax extreme</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ FLA 710S</li><li>▪ Linax extreme</li></ul>
Johannes Kiehl KG Odelzhausen 08134 8305 0	Torvan-Konzentrat	Resinex

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.